



Bayi:	Test Bayi:	Ekspertiz NO:	1239457	TS HYB NO:	Plaka:	PG
-------	------------	---------------	---------	------------	--------	----

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsim / Ünvan:	-	İsim / Ünvan:	-
Telefon:	-	Telefon / Gsm:	-
ARAÇ BİLGİLERİ		Grub/Çıkış Tarih-Saat:	25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:39:46
Marka:	Opel	Yakıt Türü:	Benzin
Model:	CORSA	Model Yılı:	2013
Şase:	WXXXXXXXX	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 80,00 Hp/kw
Renği:	-	Kilometre:	0

LİFT ÖN KONTROLLERİ

<input type="checkbox"/> ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARI	ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARINA BAKINIZ	<input type="checkbox"/> MOTOR YAĞI / Ön Kontrol	NORMAL
<input type="checkbox"/> MOTOR SOĞUTMA SUYU / Ön Kontrol	NORMAL	<input type="checkbox"/> KÜLBÜTÖR KAPAĞI / Ön Kontrol	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> FREN HİDROLİĞİ / Ön Kontrol	NORMAL	<input type="checkbox"/> İNTERKOL PETEĞİ / Ön Kontrol	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> KLİMA SİSTEMİ / Ön Kontrol	ÇALIŞIYOR/SOĞUTMA VAR	<input type="checkbox"/> ÜST KAPAK CONTASI YAĞ KAÇAKI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> TURBO YAĞ KAÇAKI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> KARTER KORUYUCU KAPAĞI	VAR SAĞLAM
<input type="checkbox"/> KARTER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ŞANZİMAN AKSAMI YAĞ KAÇAKI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> VİTES KUTUSU YAĞ KAÇAKI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> MOTOR AKSAMI YAĞ KAÇAKI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> İNTERKOL BORULARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> TÜRBO BORULARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> DİREKSİYON KUTUSU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ AKS	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL AKS	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> TEKERLEK BİLYALARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ŞAFTLAR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ROT BAŞI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ROT KOLU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ALT ROTİL	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ Z ROTU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL ROT BAŞI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ROT KOLU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL ALT ROTİL	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL Z ROTU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ALT TAKIM SALINCAK BURÇLARI	BOŞLUK YOK/SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA DİNGİL BURÇLARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ÖN AMORTİSÖR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ÖN AMORTİSÖR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ARKA AMORTİSÖR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ARKA AMORTİSÖR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> AMORTİSÖR ÜST TAKOZLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> VİRAJ DEMİRİ LASTİKLERİ	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> LASTİKLER	İYİ
<input type="checkbox"/> ÖN DİSKLER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA DİSKLER	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN BALATALAR	İYİ	<input type="checkbox"/> ARKA BALATALAR	İYİ
<input type="checkbox"/> EGZOZ BORUSU VE SUSTURUCUSU	SAĞLAM		


NOT :

Araç Sahibi İsim / İmza	Müşteri İsim / İmza	Bayi Kase / İmza
-	-	-

Bayı:	Test Bayı	Ekspertiz NO:	1239457	TS HYB NO:		Plaka:	PG
-------	-----------	---------------	---------	------------	--	--------	----

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsim / Ünvan:	-	İsim / Ünvan:	-
Telefon:	-	Telefon / Gsm:	-
ARAÇ BİLGİLERİ		Giriş/Çıkış Tarih-Saat:	25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:39:46
Marka:	Opel	Yakıt Türü:	Benzin
Model:	CORSA	Model Yılı:	2013
Şase:	XXXXXXXXXX	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 80,00 Hp/KvV
Renk:	-	Kilometre:	0

KAPORTA KONTROLLERİ



<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN ŞASE (LİFT İLE KONTROL)	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN ŞASE (LİFT İLE KONTROL)	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> PODYE SAĞ	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> PODYE SOL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN AMORTİSÖR KULESİ	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN AMORTİSÖR KULESİ	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> TABAN SACI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> ÖN PANEL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN ÇAMURLUK DAVLUMBAZI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÜSTÖN DİREK	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ KAPI ORTA DİREK	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ALT MARŞPIYEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ÇAMURLUK DAVLUMBAZI	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> BAGAJ İÇ HAVUZ SACI	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> ARKA PANEL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ÇAMURLUK DAVLUMBAZI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ALT MARŞPIYEL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÜSTÖN DİREK	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL KAPI ORTA DİREK	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN ÇAMURLUK DAVLUMBAZI	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF	SUNROOF YOK	<input checked="" type="checkbox"/> DIŞ AYNALAR	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> DİKİZ AYNASI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> ÖN CAM	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN KAPI CAMI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA KAPI CAMI	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> ARKA CAM	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA KAPI CAMI	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN KAPI CAMI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> CAM OTOMATİKLERİ	TAMAMI ÇALIŞIYOR

Araç Sahibi İsim / İmza	Müşteri İsim / İmza	Bayı/Kasa / İmza
-	-	-



Bayı: Test Bayı Ekspertiz NO: 1239457 TS HYB NO: Plaka: PG

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ İSİM / ÜNVAN: MUŞTERİ BİLGİLERİ İSİM / ÜNVAN:
TELEFON: TELEFON / GİRİŞ:

ARAÇ BİLGİLERİ Marka: Opel Model: CORSA Şase: RWD Rengi: - Giriş/Çıkış Tarih-Saat: 25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:39:46 Yakıt Türü: Benzin Model Yılı: 2013 Motor Hacmi / Gücü: 0 / 80,00 Hp/Kw Kilometre: 0

<input type="checkbox"/> SİLECEKLER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ÖN SAĞ FAR	YANIYOR
<input type="checkbox"/> ÖN SAĞ SİNYAL	YANIYOR	<input type="checkbox"/> ÖN SOL FAR	YANIYOR
<input type="checkbox"/> ÖN SOL SİNYAL	YANIYOR	<input type="checkbox"/> SİS LAMBALARI	YOK
<input type="checkbox"/> GERİ VİTES LAMBALARI	YANIYOR	<input type="checkbox"/> ARKA PARK LAMBALARI	YANIYOR
<input type="checkbox"/> FREN LAMBALARI	YANIYOR	<input type="checkbox"/> ARKA SOL SİNYAL	YANIYOR
<input type="checkbox"/> ARKA SAĞ SİNYAL	YANIYOR	<input type="checkbox"/> ÖN PARK SENSÖRÜ	YOK
<input type="checkbox"/> ARKA PARK SENSÖRÜ	YOK	<input type="checkbox"/> İÇ TAVAN AYDINLATMA	YANIYOR
<input type="checkbox"/> KALORİFER SİSTEMİ	PLASTİKLERİ SAĞLAM / ÇALIŞIYOR	<input type="checkbox"/> GÖSTERGE LAMBALARI	TAMAMI SAĞLAM/YANIYOR
<input type="checkbox"/> RADYO TEYPE/ÇALAR	ORJİNAL/SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SİNYAL KOLU	SAĞLAM/ÇALIŞIYOR
<input type="checkbox"/> SİLECEK KOLU	SAĞLAM/ÇALIŞIYOR	<input type="checkbox"/> DİREKSİYON SİMİDİ	İYİ DURUMDA
<input type="checkbox"/> DİREKSİYON TUŞLARI	YOK	<input type="checkbox"/> VİTES KOLU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> TORPİDO KAPAĞI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> GÜNEŞLİK	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN KOLTUK MEKANİZMALARİ	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> KOLTUK DÖŞEMELERİ	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> EMNİYET KEMERLERİ	HEPSİ SAĞLAM	<input type="checkbox"/> KAPI DÖŞEMELERİ	DÜZGÜN
<input type="checkbox"/> TAVAN DÖŞEMESİ	DÜZGÜN	<input type="checkbox"/> ÖN KOLTUK KAFALIKLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN KOL DAYAMA	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA KOLTUK KAFALIKLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA KOL DAYAMA	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA KOLTUK MEKANİZMALARİ	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN KÜLLÜK	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA KÜLLÜK	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÇAKMAK	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> TAVAN EL TUTACAKLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> KORNA	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> UZAKTAN KUMANDA	VAR ÇALIŞIYOR
<input type="checkbox"/> ANAHTAR	ORJİNAL	<input type="checkbox"/> STEPNE	VARYENİ
<input type="checkbox"/> AKÜ	İYİ DURUMDA	<input type="checkbox"/> AIRBAG ARIZA LAMBASI	YANMIYOR/ARIZA TEST SONUÇLARINA BAKINIZ
<input type="checkbox"/> ABS ARIZA LAMBASI			


NOT :

Araç Sahibi İsim / İmza Müşteri İsim / İmza Bayi Kaşe / İmza

Bayı:	Test Bayı	Ekspertiz NO:	1239457	TS HYB NO:		Plaka:	PG
-------	-----------	---------------	---------	------------	--	--------	----

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsim / Ünvan:	-	İsim / Ünvan:	-
Telefon:	-	Telefon / Gsm:	-
ARAÇ BİLGİLERİ		Giriş/Çıkış Tarih-Saat:	25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:38:46
Marka:	Opel	Yakıt Türü:	Benzin
Model:	CORSA	Model Yılı:	2013
Şase:	XXXXXXXXXX	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 80,00 Hp/Kv
Renk:	-	Kilometre:	0

MOTOR KONTROLLERİ



- ✘ YAKIT KAÇAĞI GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR
- ✘ KAYIŞ GERGİ VE ZENCİR KISIMLARINDA GÖRÜLEN PROBLEMLER NOT KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR.
- ✘ AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ ŞARJ DİNAMOSUNDA PROBLEM TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ ŞANZİMAN AKSAMINDAN SES GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLDİ.
- ✘ OTOMATİK/MANUEL VİTES GEÇİŞLERİNDE SARSINTI VE VURUNTU HİSSEDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ KRANK KEÇELERİNDE YAĞ KAÇAĞI GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ DİFERANSİYELDEN VURUNTU/SESLER GELMEKTEDİR. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ DİFERANSİYEL YAĞ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ TURBO AKSAMINDA YAĞ KAÇAKLARI TESPİT EDİLMİŞTİR. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR KOMPRESYON TESTLERİNİN SERVİSTE YAPTIRILMASI TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR KISMINDA BUHAR ATMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR SİLİNDİR KAPAK CONTASINDA YANIK TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.

NOT :

4 Sayfa Test Formundaki bu bilgiler aracın geçirdiği tarih ve kilometre için geçerlidir. Aırbag ve Geçmiş Km kontrolü yapılmaz, aracın Test aşamasındaki arıza ve kaporta durumu belirtilir. Test sırasında ve sonunda ortaya çıkabilecek her türlü teknik aksaklık ve arızalardan her hangi bir sorumluluğumuz yoktur. Dyno Test Cihazı ile ölçülen Motor gücü değerlerinden elde edilen Performans Yüzdeleri, aracın yolda iken çektiği gücü varmı yokmu izahı olup; motorun ürettiği gücü, şanzıman/diferansiyel,baskı balata,ön arka aks (4 çeker) lastikler üzerinden tamburlara ileterek o anki ürettiği gücün tekerleğe aktarılabildiği Performans gösterir fakat motorunun bozulmayacağı, yağ yakmayacağı, motorunun iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez. Aracın genel durumuyla ilgili her zaman Yetkili bir Servise gösterilmesi de tavsiye edilir. Bu Formdaki Ekspertiz bilgilerinin aslı, Online Merkezi Programında kayıtlıdır. Merkez Online kayıtlarında bulunmayan, Bayimiz veya diğer kişiler tarafından el ile yazılan, üzerinde oynama yapılan ve yapıldığı tespit edilen, tüm Bayi Firma Oto Ekspertiz Logolu, isimli Formları/Raporları geçersiz olup, herhangi bir sahtecilikte bu formları/raporları üzerinden hak talep edilemez. Bayimiz ekranda yazan kilometre değerini KM olarak yazmakla yükümlüdür. Raporlarda araç Kilometresi Mil yada KM olarak belirtilmez. Gösterge panelinde kilometre değeri Mil olarak yazan araçlarda her türlü sorumluluk Aracı Satan ve Alandır. Anlaşmazlıklar da Ekspertiz adresindeki

Araç Sahibi İsim / İmza	Müşteri İsim / İmza	Bayi Kase / İmza
-	-	-

