



Bayı	Test Bayı	Ekspertiz No.	1239472	13 HYYD No.	Plaka	PG
------	-----------	---------------	---------	-------------	-------	----

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsim / Ünvan	-	İsim / Ünvan	-
Telefon	-	Telefon	-
Araç Bilgileri		Grig / Çıkış Tarihi	25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:53:11
Marka	Opel	Yakıt Türü	Benzin
Model	CORSA	Model Yılı	2013
Şase	YXXXXXXXX	Motor Hacmi / Gücü	0 / 80,00 Hp/kw
Renği	-	Km.	0

LİFT ÖN KONTROLLERİ

<input type="checkbox"/> ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARI	ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARINA BAKINIZ	<input type="checkbox"/> MOTOR YAĞI / Ön Kontrol	NORMAL
<input type="checkbox"/> MOTOR SOĞUTMA SUYU / Ön Kontrol	NORMAL	<input type="checkbox"/> KÜLBÜTÖR KAPAĞI / Ön Kontrol	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> FREN HİDROLİĞİ / Ön Kontrol	NORMAL	<input type="checkbox"/> İNTERKÖL PETEĞİ / Ön Kontrol	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÜST KAPAK CONTASI YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> TURBO YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> KARTER KORUYUCU KAPAĞI	VAR SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SANZİMİN AKSAMI YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> MOTOR AKSAMI YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> İNTERKÖL BORULARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> TURBO BORULARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> DİREKSİYON HÜTUSU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ AKS	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL AKS	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> TEKERLEK BİLYALARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAFTLAR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ROT BAŞI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ROT KOLU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ALT ROTİL	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ Z ROTU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ROT BAŞI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL ROT KOLU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ALT ROTİL	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL Z ROTU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ALT TAKIM SALINCAK BURÇLARI	BOŞLUK YOKSAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ÖN AMORTİSÖR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ÖN AMORTİSÖR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ARKA AMORTİSÖR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ARKA AMORTİSÖR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> VİRAJ DEMİRİ LASTİKLERİ	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN DİSKLER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA DİSKLER	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN BALATALAR	İYİ	<input type="checkbox"/> ARKA BALATALAR	İYİ
<input type="checkbox"/> EGZOZ BORUSU VE SUSTURUCUSU	SAĞLAM		

NOT:

Araç Sahibi İsim / İmza


Müşteri İsim / İmza

Bayı Kaşe/İmza



Bayı	Test Bayı	Ekspertiz No:	1239472	Ta Hvd No:	Plaka	PG
ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ				MÜŞTERİ BİLGİLERİ		
İsim / Ünvan		-		İsim / Ünvan		-
Telefon		-		Telefon		-
Araç Bilgileri				Giriş / Çıkış Tarihi		
Marka		Opel		25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:53:11		
Model		CORSA		Yakıt Türü		Benzin
Şase		XXXXXXXXXX		Model Yılı		2013
Rengi		-		Motor Hacmi / Gücü		0 / 80,00 Hp/Kv
				Km.		0

MOTOR KONTROLLERİ



- KATALİZATÖR DE İŞLEM GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- YAKIT KAÇAĞI GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- TORK KONVEKTÖRÜ KAVRAMASINDA KAÇIRMA/BOŞA ÇIKMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖTÜRÜLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- DİFERANSİYEL YAĞ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- TURBO PERVANESİ SES YAPIYOR. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- TURBO BASINCININ DÜŞÜK OLDUĞU GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ARAÇTA DUMAN ATMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR YAĞ BASINCI TESTLERİNİN SERVİSE YAPTIRILMASI TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR SUYUNDA YAĞ TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR KISMINDA BUHAR ATMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR ALT KISIMLARINDA YAĞ TERLEMELERİ GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR SİLİNDİR KAPAK CONTASINDA YANIK TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.

NOT :

2 Sayfa Bu Ekspertiz Formundaki bilgiler aracı (gözetici) 100km için geçerlidir. Arbag kontrolü yapılmaz. Geçmiş Km kontrolü yapılmaz, aracın 0 anki Kaporta durumu belirtilir. Ekspertiz sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik aksaklık ve arızalarda her hangi bir sorumluluğumuz yoktur. Dyno Test Cihazı ile ölçülen Motor gücü değerlerinden elde edilen Performans %'si, aracı yolda iken çektiği güç ve yollu izah olup, motorun ürettiği güç, şanzıman diferansiyel, baskı balata, ön arka aks (4 çeker) lastikler üzerinden tamburların sürtünme o anki ürettiği gücün tekerleğe aktarılabilir Performansı gösterir fakat motorun bozulmayacağı, yağ yakmayacağı, motorun iyi veya kötü olduğu anlamını vermez. Aracın genel durumuyla ilgili her zaman Yetkili bir Servise gösterilmesi de tavsiye edilir. Bu Formdaki Ekspertiz bilgilerin aslı, Online Merkez Programında kayıtlıdır. Merkez Online kayıtlarında bulunmayan, Bayımız veya diğer kişiler tarafından el ile yazılan, üzerinde oynama yapılan ve yapıldığı tespit edilen, isim Bayı Firma Oto Ekspertiz Logolu, isimli Formları/Raporları geçersiz olup, herhangi bir şekilde bu formları/raporları üzerinden hak talep edilemez. Kartar/Motor Koruyucu kapakçısı yalnızca Kapsamlı Test Paketi seçeneğinde sökülmektedir. Standart, Mobil, Mini Ekspertiz Paketlerinde Kartar koruyucu kapakçısı sökülmediğinden aracın şanzıman ve vites kutusu aksamları yağ kaçağının hakkında bilgi verilmemektedir. Bu bilgiler Kapsamlı Ekspertiz Paketi içerisinde Fiyata tabidir. Bayımız ekranda yazan kilometre değerini formlara doğru olarak yazmakla yükümlüdür. Raporlarda kilometre Mİ yada KM olarak belirtilmez. Gösterge panelinde kilometre değeri Mİ olarak yazan araçlarda her türlü sorumluluk Aracı Satan ve alandır. Antiağmazlıklarda Ekspertiz adresindeki mahkemeler sorusudur.

Araç Sahibi İsim / İmza	Müşteri İsim / İmza	Bayı Kapar İmza
Merkez Mah. Merkez Çe. No: 54/30	www.pilotgarage.com	Tel: 0332 2380202
		Sayfa 2 / 2