



Bayi Test Bayi Ekspertiz No: 1229478 TS HYB No: Plaka PG


Araç Sahibinin Bilgileri
İsim / Ünvan -
Telefon -

Müşteri Bilgileri
İsim / Ünvan -
Telefon -

Araç Bilgileri
Marka Opel
Model CORSA
Şase WXXXXXXXX
Rengi -

Girij / Çıkış Tarihi 25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:57:54
Yakıt Türü Benzin
Model Yılı 2013
Motor Hacmi / Gücü 0 / 80,00 Hp/kw
Km 0

KAPORTA KONTROLLERİ



<input checked="" type="checkbox"/> PODYE SAĞ	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> PODYE SOL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> ÖN PANEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÜSTÖN DİREK	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ KAPI ORTA DİREK	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ALT MARŞPİYEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> BAGAJ İÇ HAVUZ SACI	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> ARKA PANEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ALT MARŞPİYEL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÜSTÖN DİREK	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL KAPI ORTA DİREK	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> ÖN CAM	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN KAPI CAMI	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA KAPI CAMI	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> ARKA CAM	SAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA KAPI CAMI	SAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN KAPI CAMI	SAĞLAM		

NOT:

Araç Sahibi İsim / İmza

Müşteri İsim / İmza

BAYİ Kaşe/İmza




OTO EKSPERTİZ TEST FORMU (MOBİL PAKET)



Bayı Test Bayı Ekspertiz No: 1233478 TS HYB No: Plaka PG

Araç Sahibinin Bilgileri		Müşteri Bilgileri	
İsim / Ünvan	-	İsim / Ünvan	-
Telefon	-	Telefon	-
Araç Bilgileri		Giriş / Çıkış Tarihi	25.10.2018 11:35:22 / 25.10.2018 11:57:54
Marka	Opel	Yakıt Türü	Benzin
Model	CORSA	Model Yılı	2013
Şase	XXXXXXXXXX	Motor Hacmi / Gücü	0 / 80,00 Hp/kv
Renği	-	Km.	0

MOTOR KONTROLLERİ



ARACIN MOTOR GÜCÜ 80,00

ANLIK ÖLÇÜLEN DEĞER 0,00

ÜRETİLEN GÜCÜN
TEKERLEĞE
AKTARILABİLDİĞİ
PERFORMANS
(%)'Sİ

0

- KATALİZATÖR DE İŞLEM GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- KAYIŞ GERGİ VE ZENCİR KISIMLARINDA GÖRÜLEN PROBLEMLER NOT KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR.
- AKÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- TORK KONVEKTÖRÜ KAVRAMASINDA KAÇIRMA/BOŞA ÇIKMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖTÜRÜLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ŞANZİMAN AKSAMINDAN SES GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLDİ.
- DİFERANSİYEL YAĞ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- TURBO PERVANESİ SES YAPIYOR. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ENJEKTÖRLERDE PROBLEM TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR KOMPRESYON TESTLERİNİN SERVİSTE YAPTIRILMASI TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR YAĞ BASINCI TESTLERİNİN SERVİSTE YAPTIRILMASI TAVSİYE EDİLİR.
- MOTOR KISMINDA BUHAR ATMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- MOBİL/YERİNDE TEST HİZMETİ VERİLMİŞTİR. DYNO MOTOR PERFORMANS TEST, FREN TEST, AMORTİSÖR TEST VE YANAL KAYMA CİHAZI TESTLERİ UYGULANMAMIŞTIR.

NOT :

2 Sayfa Bu Ekspertiz Formundaki bilgiler arabanın getirdiği tarihten itibaren geçerlidir. Araba kontrolü yapılmaz. Geçmiş Km kontrolü yapılmaz, arabanın o anki Kaporta durumu belirtilir. Ekspertiz sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik aksaklık ve arızalarda her hangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bu Formdaki Ekspertiz bilgilerinin aslı, Online Merkez Programında kayıtlıdır. Merkez Online kayıtlarında bulunmayan, Bayımız veya diğer kişiler tarafından eli ile yazılan, üzerinde oynama yapılan ve yapıldığı tespit edilen, tüm Bayı Firma Oto Ekspertiz Logosu, isimli Formlar/Raporlar geçersiz olup, herhangi bir sahtecilikte bu formlar/raporlar üzerinden hak talep edilemez. Kartar/Motor Korumaya kapağı yalnızca Kapsamlı Test Paketi seçeneğinde sökülmetedir. Standart, Mobil, Mini Ekspertiz Paketlerinde Kartar koruyucu kapağı sökülmediğinden arabanın şanzıman ve vites kutusu aksamlarını yağ kaçağının hakkında bilgi verilmemektedir. Mobil Paketlerde Dyno Test cihazı ile Araç Motor Performans testi yapılmamaktadır. Arabanın Fren Test Cihazı, Süspansiyon Test Cihazı ve Yanal Kayma Cihazı hattı kontrolleri yapılmamaktadır. Bu bilgiler Kapsamlı Ekspertiz Paketi içerisinde Fiyaat tabidir. Bayımız ekranında yazan kilometre değerini formlara doğru olarak yazmakla yükümlüdür. Raporlarda Kilometre Ml yada KM olarak belirtilmez. Gösterge panelinde kilometre değeri Ml olarak yazan araçlarda her türlü sorumluluk Araç Satan ve alandır.

Araç Sahibi İsim / İmza

Müşteri İsim / İmza

BAYI Kağıdına