



AYI	Test Bayı	Ekspertiz NO:	1239466	TR HYB NO:		PLAKA	PG
-----	-----------	---------------	---------	------------	--	-------	----

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsm / Ünvan:	-	İsm / Ünvan:	-
Telefon/Gsm:	-	Telefon/Gsm:	-
ARAÇ BİLGİLERİ		Taahhüt Tarihi/Teslim Tarihi-Saat:	26.10.2016 11:38:22 / 26.10.2018 11:48:50
arka:	Opel	Yakıt Türü:	Benzin
odel:	CORSA	Model Yılı:	2013
ase:	WMMWMMW	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 86,00 Hp/kW
enli:	-	Kilometre:	0

LİFT ÖN KONTROLLERİ

<input type="checkbox"/> ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARI	ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARINA BAKINIZ	<input type="checkbox"/> MOTOR YAĞI / Ön Kontrol	NORMAL
<input type="checkbox"/> MOTOR SOĞUTMA SUYU / Ön Kontrol	NORMAL	<input type="checkbox"/> KÜLBÜTÖR KAPAĞI / Ön Kontrol	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> FREN HİDROLİĞİ / Ön Kontrol	NORMAL	<input type="checkbox"/> İNTERKOL PETEĞİ / Ön Kontrol	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> KLİMA SİSTEMİ / Ön Kontrol	ÇALIŞIYOR/SOĞUTMA VAR	<input type="checkbox"/> ÜST KAPAK CONTACTI YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> TURBO YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> KARTER KIRILYUCU KAPAĞI	VAR SAĞLAM
<input type="checkbox"/> KARTER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SANZİMAN AKSAMI YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK
<input type="checkbox"/> MOTOR AKSAMI YAĞ KAÇAĞI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> İNTERKOL BORULARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> TURBO BORULARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> DİREKSİYON KUTUSU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ AKS	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL AKS	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> TEKERLEK BİLYALARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ŞAFTLAR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ROT BAŞI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ROT KOLU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ALT ROTİL	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ Z ROTU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ROT BAŞI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL ROT KOLU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ALT ROTİL	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL Z ROTU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ALT TAKIM SALINCAK BURÇLARI	BOŞLUK YOK/SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA DİNGİL BURÇLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ÖN AMORTİSÖR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL ÖN AMORTİSÖR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ ARKA AMORTİSÖR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL ARKA AMORTİSÖR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> AMORTİSÖR ÜST TAKOZLARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> VİRAJ DEMİRİ LASTİKLERİ	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> LASTİKLER	İYİ	<input type="checkbox"/> ÖN DİSKLER	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA DİSKLER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ÖN BALATALAR	İYİ
<input type="checkbox"/> ARKA BALATALAR	İYİ	<input type="checkbox"/> EGZÖZ BORUSU VE SUSTURUCUSU	SAĞLAM

NOT :


ARAÇ SAHİBİ İMZA	MÜŞTERİ İMZA	BAĞI KAĞAZI
-	-	-



AYI	Test Bayı	Ekspertiz NO:	1233466	TB HYB NO:	PLAKA	PG
-----	-----------	---------------	---------	------------	-------	----

ARAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsm / Ünvan:	-	İsm / Ünvan:	-
Telefon/Gsm:	-	Telefon/Gsm:	-
ARAÇ BİLGİLERİ		Taahhüt Geliş/Teslim Tarih-Saat:	26.10.2018 11:36:22 / 26.10.2018 11:48:50
arka:	Opel	Yakıt Türü:	Benzin
model:	CORSA	Model Yılı:	2013
renk:	wwwwwww	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 80,00 Hp/kW
renk:	-	Kilometre:	0

KAPORTA KONTROLLERİ



<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN ŞASE (LİFT İLE KONTROL)	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN ŞASE (LİFT İLE KONTROL)	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> PODYE SAĞ	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> PODYE SOL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN AMORTİSÖR KULESİ	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN AMORTİSÖR KULESİ	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> ÖN PANEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÜSTÖN DİREK	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ KAPI ORTA DİREK	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ALT MARŞPIYEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> BAGAJ İÇ HAVUZ SACI	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> ARKA PANEL	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ALT MARŞPIYEL	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÜSTÖN DİREK	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SOL KAPI ORTA DİREK	ORJİNAL
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA ÇAMURLUK KİLİT KARŞILIĞI	ORJİNAL	<input checked="" type="checkbox"/> SUNROOF	SUNROOF YOK
<input checked="" type="checkbox"/> DIŞ AYNALAR	BAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> ÖN CAM	BAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ÖN KAPI CAMI	BAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SAĞ ARKA KAPI CAMI	BAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> ARKA CAM	BAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> SOL ARKA KAPI CAMI	BAĞLAM
<input checked="" type="checkbox"/> SOL ÖN KAPI CAMI	BAĞLAM	<input checked="" type="checkbox"/> CAM OTOMATİKLERİ	TAMAMI ÇALIŞIYOR

NOT :


ARAÇ SAHİBİ İSİM/İMZA	MÜŞTERİ İSİM/İMZA	BAZI KAPISIZ
-	-	-



AYI	Test Bayı	Ekspertiz NO:	1239466	TR HYB NO:		PLAKA	PG
-----	-----------	---------------	---------	------------	--	-------	----

RAÇ SAHİBİ BİLGİLERİ		MÜŞTERİ BİLGİLERİ	
İsm / Ünvan:	-	İsm / Ünvan:	-
Telefon/Gsm:	-	Telefon/Gsm:	-
RAÇ BİLGİLERİ		Tajit Gelir/Teslim Tarih-Saat:	
arka:	Opel	Yakıt Türü:	Benzin
odel:	CORSA	Model Yılı:	2013
ase:	XXXXXXXXXX	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 86,00 Hp/Kw
enği:	-	Kilometre:	0

MOTOR KONTROLLERİ

 <p>PERFORMANS %</p>	ARACIN MOTOR GÜCÜ Hp/Kw	80,00
	ANLIK ÖLÇÜLEN DEĞER Hp/Kw	60,00
	ÖRETİLEN ANLIK GÜCÜN PERFORMANS (%) 'Sİ	75

- ✘ KAYIŞ DERGİ VE ZENCİR KIRILMALARINDA GÖRÜLEN PROBLEMLER NOT KISMINDA BELİRTİLMİŞTİR.
- ✘ AKÜÜN DEĞİŞTİRİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ ŞARJ DİNAMOSUNDA PROBLEM TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ OTOMATİK/MANUEL VİTES GEÇİŞLERİNDE BARSINTI VE VURUNTU HİSSEDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ DİFERANSİYEL YAĞ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ TURBO PERVANESİ SES YAPIYOR. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ ENJEKTÖRLERDE PROBLEM TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ ARAÇTA DUMAN ATMA GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR SUYUNDA YAĞ TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR ALT KISIMLARINDA YAĞ KAÇAKLARI GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR ALT KISIMLARINDA YAĞ TERLEMELERİ GÖRÜLDÜ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTORDA SES TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.
- ✘ MOTOR SİLİNDİR KAPAĞINDA SES TESPİT EDİLDİ. SERVİSE GÖSTERİLMESİ TAVSİYE EDİLİR.

NOT :

3 Sayfa Formdaki bilgiler, aracın geldiği tarihi ve kilometre için geçerlidir. Arbag patlağı/hasar ve geçmiş Km kontrolleri yapılmaz. Test sırasında ve sonunda ortaya çıkabilecek her türlü teknik bakiye ve arızadan her hangi bir sorumluluğumuz yoktur. Dyno Test Cihazı Motor gücü değerlerinden elde edilen Performans Yüzdeleri, aracın yolda iken çektiği güçle alakalı izahi olup, motorun ürettiği gücü, şanzıman, diferansiyel, baskı balata, ön arka aks (4 çeker) lastikler üzerinden tamburlara ileterek o anki örneğin olduğu gücün tekerleğe aktarılabilirliği Performansı gösterir fakat, motorun bozulmayacağı, yağ yaktırmayacağı, motorunun iyi veya kötü olduğu anlamına gelmez. Aracın genel durumuyla ilgili Yetkili Servise gösterilmesi tavsiye edilir. Bu Formdaki Ekspertiz bilgilerinin aslı, Online Merkezli Programımızda kayıtlıdır. Merkez Online kayıtlarında bulunmayan, Bayimiz veya diğer kişiler tarafından el ile yazılan, üzerinde oynama yapılan ve yapıldığı tespit edilen, tüm Bayi Firma Oto Ekspertiz Logolu, İsmli Formları/Raporları geçersiz olup, herhangi bir sahtecilikte bu formları/raporları üzerinden hak talep edilemez. Test noktaları kontrolleri Paketlere göre değişmektedir ve Müşterinin tercih ettiği paketin testleri yapılır. Bayimiz ekranda yazan kilometre değerini formlara doğru olarak yazmakla yükümlüdür. Raporlar da Kilometre; Mli yada KM olarak belirtilmez. Gösterge panelinde kilometre değeri Mli olarak yazan araçlarda tüm sorumluluk Aracı satan ve alandır. Anlaşmazlıklar da Ekspertiz adresindeki mahkemeler sorumludur.

ARAC SAHİBİ İSİM/İMZA	MÜŞTERİ İSİM/İMZA	BAYİ KAÇIĞI/İMZA
-	-	-