



Bayi: Test Bayi Ekspertiz NO: 1208486 TS HYB NO: Plaka: PG

Araç Sahibinin Bilgileri;		Müşteri Bilgileri;	
İsm / Ünvan:	-	İsm / Ünvan:	-
Telefon/Gsm:	-	Telefon/Gsm:	-
Araç Bilgileri;		Araç Giriş/Çıkış Tarih-Saat:	
Marka:	Opel	26.10.2018 11:36-22 / 26.10.2018 12:02:43	
Model:	CORSA	Yakıt Türü:	Benzin
Şase:	*****	Model Yılı:	2013
Renk:	-	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 80,00 Hp/kw
		Kilometre:	0

### LİFT ÖN KONTROLLERİ

<input type="checkbox"/> ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARI	ARIZA TESPİT CİHAZI SONUÇLARINA BAKINIZ	<input type="checkbox"/> ARAÇ RUHSATI	OKUNUYOR
<input type="checkbox"/> RUHSATTAKİ ARAÇ BİLGİLERİ	PROBLEM YOK	<input type="checkbox"/> ARAÇIN RENGİ RUHSATLA	TUTUYOR
<input type="checkbox"/> YAKIT TIPI RUHSATLA	TUTUYOR	<input type="checkbox"/> ŞASE NO	DOĞRUEŞLEŞİYOR
<input type="checkbox"/> FREN SİSTEMİ	PROBLEM YOK	<input type="checkbox"/> FREN HORTUMLARI	PROBLEM YOK
<input type="checkbox"/> EL FRENİ	PROBLEM YOK	<input type="checkbox"/> ÖN DİSKLER	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA DİSKLER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ÖN BALATALAR	İYİ
<input type="checkbox"/> ARKA BALATALAR	İYİ	<input type="checkbox"/> ÖN KAMPANALAR	İYİ
<input type="checkbox"/> ARKA KAMPANALAR	İYİ	<input type="checkbox"/> ABS SİSTEMİ	ÇALIŞIYOR
<input type="checkbox"/> DİREKSİYON POMPASI YAĞ KAÇIĞI	KAÇAK YOK	<input type="checkbox"/> DİREKSİYON KUTUSU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> DİREKSİYON	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ROT KOLU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ROT KOLU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ROT BAŞI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ROT BAŞI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ ALT ROTİL	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL ALT ROTİL	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SAĞ Z ROTU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SOL Z ROTU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ÖN LASTİKLER	İYİ
<input type="checkbox"/> ARKA LASTİKLER	İYİ	<input type="checkbox"/> ÖN JANTLAR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA JANTLAR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SOL AKS	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> TEKERLEK BİYALARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ÖN SALINCAKLAR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA SALINCAKLAR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ÖN VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ARKA VİRAJ DENGİ ÇUBUĞU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> VİRAJ DEMİRİ LASTİKLERİ	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> EGZOZ	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> YAKIT DEPOSU	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> LPG/NG YAKIT DEPOSU	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> LPG/NG/NG RUHSATA	İŞLİ
<input type="checkbox"/> ÖN CAM	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA CAM	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SAĞ SOL YAN AYNALAR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> DİKİZ AYNASI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> SİLİCEKLER	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> CAM YIKAMA FİSKİYELERİ	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN FAR LEFLEKTÖRLERİ	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> KISA FARLAR	YANIYOR
<input type="checkbox"/> UZUN FARLAR	YANIYOR	<input type="checkbox"/> SİNYALLER	YANIYOR
<input type="checkbox"/> ÖN FAR CAMLARI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> SİNYAL LAMBASI CAMLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> FREN LAMBALARI	YANIYOR	<input type="checkbox"/> FEN LAMBA CAMLARI	SAĞLAM

Araç Sahibi İsm / İmza	Müşteri İsm / İmza	BAYİ KASRIMZA



Bayi: Test Bayi Ekspertiz NO: 1289486 TS HYB NO: Plaka: PG

Araç Sahibinin Bilgileri;		Müşteri Bilgileri;	
İsim / Ünvan:	-	İsim / Ünvan:	-
Telefon/Gsm:	-	Telefon/Gsm:	-
Araç Bilgileri;		Araç Giriş/Çıkış Tarih-Saat:	
Marka:	Opel	26.10.2018 11:26:22 / 26.10.2018 12:02:43	
Model:	CORSA	Yakıt Türü:	Benzin
Şase:	*****	Model Yılı:	2013
Renk:	-	Motor Hacmi / Gücü:	0 / 80,00 Hp/Kw
		Kilometre:	0

<input type="checkbox"/> PARK LAMBALARI	YANIYOR	<input type="checkbox"/> PARK LAMBA CAMLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> GERİ VİTES LAMBASI	YANIYOR	<input type="checkbox"/> GERİ VİTES LAMBA CAMLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> DÖRTLÜLER	YANIYOR	<input type="checkbox"/> GENEL ELEKTRİK KABLOLARI	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÖN ÇAMURLUKLAR	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> ARKA ÇAMURLUKLAR	SAĞLAM
<input type="checkbox"/> ÇEKİCİ KANCASI	SAĞLAM	<input type="checkbox"/> AIRBAG ARIZA LAMBASI	YANMIYOR
<input type="checkbox"/> KORNA	ÇALIŞIYOR	<input type="checkbox"/> HIZ GÖSTERGESİ	ÇALIŞIYOR
<input type="checkbox"/> İÇ AYDINLATMA	ÇALIŞIYOR	<input type="checkbox"/> ÖN EMNİYET KEMERLERİ	ÇALIŞIYOR
<input type="checkbox"/> ARKA EMNİYET KEMERLERİ	ÇALIŞIYOR	<input type="checkbox"/> YANIKIN TUFO	VAR
<input type="checkbox"/> İLK YARDIM ÇANTASI	VAR	<input type="checkbox"/> 2 AD. REFLEKTÖR	VAR
<input type="checkbox"/> TİCARİ İSE UYARI LEVHASI	VAR	<input type="checkbox"/> TİCARİ İSE ARAÇ İÇİ CAM KENARI ÇEKİCİ	VAR
<input type="checkbox"/> FREN TEST	FREN TEST CİHAZI SONUCUNA BAKINIZ	<input type="checkbox"/> SÜSPANSİYON TEST	SÜSPANSİYON TEST CİHAZI SONUCUNA BAKINIZ
<input type="checkbox"/> YANAL KAYMA TEST	YANAL KAYMA TEST CİHAZI SONUCUNA BAKINIZ	<input type="checkbox"/> AKÜ TEST	İYİ DURUMDA
<input type="checkbox"/> SAĞ KISA FAR AYARI	ODAKLI	<input type="checkbox"/> SAĞ UZUN FAR AYARI	ODAKLI
<input type="checkbox"/> SOL KISA FAR AYARI	ODAKLI	<input type="checkbox"/> SOL UZUN FAR AYARI	ODAKLI

NOT:

Araç Sahibi İsim / İmza: Müşteri İsim / İmza: BAYİ KASIMIZA